

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Курского РО СООИ «Всероссийское общество глухих»  
Качергис А.В.

15 августа 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Средняя школа  
Общеобразовательная школа № 59»  
Антоненко И.А.

15 августа 2018 г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

г. Курск

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«15» августа 2018 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59»
- 1.2. Адрес объекта г. Курск ул. Мыльниковая, 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 9205 кв.м
  - часть здания        -        этажей (или на        -        этаже),        -        кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24 122 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1997, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59», сокращенное название - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 305038, город Курск, ул. Мыльниковая, 8

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей и взрослых

#### 3. Состояние доступности объекта

##### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №№ 41, 51, 99, 27а, 58а, маршрутное такси №№ 73, 289, 293

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

##### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
ет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
ет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ /п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
	с нарушениями зрения	-
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ		
	Вход (входы) в здание	ДЧВ		
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ (К,Г,С,У)		
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ		
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ		
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ		

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – не доступен

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.
- 2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.
- 3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заместитель директора по УВР Лунина Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР Зорина Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заместитель директора по АХР Беликова В.Э.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Александр Владимирович Комаров ДРР

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Владимир Владимирович Волков Александр

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название).

\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59», г.Курск, ул.Мыльникова, 8  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	есть	есть					
Путь (пути) движения на территории	есть	есть					
Лестница (наружная)	есть	есть					
Пандус (наружный)	есть	есть					
Автостоянка и парковка	нет	нет					
ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59», г.Курск, ул.Мыльникова, 8  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	есть	есть					
Пандус (наружный)	есть	есть					
Входная площадка (перед дверью)	есть	есть					
Дверь (входная)	есть	есть					
Тамбур	есть	есть					
ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59», г.Курск, ул.Мыльникова, 8  
 Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, лестя, балкон)	есть	есть					
Лестница (внутри здания)	есть	есть					
Лифт (внутри здания)	нет	нет					
Лифт пассажирский (или грузовой)	нет	нет					
Дверь	есть	есть					
Путь эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	есть					
Другие требования							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с Р; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59», г.Курск, ул.Мыльникова, 8  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть	есть					
Зальная форма обслуживания	нет	нет					
Приливочная форма обслуживания	нет	нет					
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет					
Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет					
<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с Р; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с Р; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-структурно-функциональной зоны	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (для категорий инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (для категорий инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59», г.Курск, ул.Мыльникова, 8  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	нет	нет					
Акустические средства	нет	нет					
Тактильные средства	нет	нет					
ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ОСИ; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» на \_\_\_\_\_ год

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, на расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущ его контр оля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб	Источ- ник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Примечание :структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ**

\* - указываются мероприятия в соответствии с управлением решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

ПсД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**целевой программы (плана) развития объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МЛЧ**  
**на территории МНСУ с/решения общеобразовательная школа № 59 за \_\_\_\_\_ год**

№№ п/п	Наименование Объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ**	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

**Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры  
в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения  
на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» в \_\_\_\_\_ году\***

№№ п/п	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	<b>Все сферы жизнедеятельности</b>			
	в том числе			
2.	<b>Здравоохранение</b>			
3.	<b>Образование</b>			
4.	<b>Социальная защита населения</b>			
5.	<b>Физкультура и спорт</b>			
6.	<b>Культура</b>			
7.	<b>Транспорт</b>			
8.	<b>Связь и информация</b>			
9.	<b>Жилой фонд</b>			
10.	<b>Потребительский рынок</b>			
11.	<b>Места приложения труда</b>			
12.	<b>Иные</b>			

\* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

\*\* - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)